



Inspektionsprotokoll

Ägare: Skriv in namn här	Chassi Nr: CCX05377	Reg Nr:	Datum: 2018-11-01
Modell: Rolls-Royce Silver Spur Std. Saloon	Årsmodell: 1982	Mätarställning: 120096 km	Inspektör: OG

Fordon på marken

1	Motorrumsbelysning	Reparation Erfordras	Ur funktion
2	Oljenivå motor	Kontrollerad	
3	Oljenivå styrervo	Kontrollerad	Låg nivå
4	Vätskenivå kylare	Kontrollerad	Låg nivå -21
5	Vätskenivå spolare	Kontrollerad	
6	Oljenivå växellåda	Välj ett objekt.	Ej kontrollerad
7	Vätskenivå hydraul	Kontrollerad	
8	Läckage bromspumpar	Kontrollerad	
9	Kylarslangar	Kontrollerad	
10	Drivremmar	Kontrollerad	
11	Slangar avgasrening	Kontrollerad	
12	Utvändig belysning	Reparation Erfordras	Elfel, blinkar ej, lyser konstant. Fog Lamp bak lyser ej
13	Varningslampor	Kontrollerad	
14	Signalhorn	Kontrollerad	Inte 100% signal
15	Instrumentbelysning	Kontrollerad	Växelväljare belysning fungerar ej
16	Digitalinstrument	Kontrollerad	
17	Vindrutetorkare	Kontrollerad	Intervall, stannar mitt på rutan
18	Spolning vindruta	Reparation Erfordras	Spolar inte
19	Spolning strålkastare	Reparation Erfordras	Spolar inte
20	Checksystem oljenivå	Kontrollerad	
21	Elektrisk öppn. tanklock	Kontrollerad	
22	Elektriska säten	Kontrollerad	
23	Sätetsvärme	Finns Ej	
24	Minnesfunktion säte	Finns Ej	
25	Ytterbackspeglar	Kontrollerad	
26	Elhissar	Kontrollerad	Går trögt, alla utom förardörr
27	Innerbelysning	Kontrollerad	Kartlampa förare, gavelbelysning h. bak dörr fung. ej
28	Cigarettändare/Laddare	Reparation Erfordras	Fungerar ej fram
29	Handskfack	Kontrollerad	
30	Säkringar	Kontrollerad	
31	Centrallås inkl bagage	Kontrollerad	
32	Larm och larmdosa	Kontrollerad	
33	Mattor och övermattor	Kontrollerad	
34	Ljudanläggning	Kontrollerad	
35	Elektrisk antenn	Reparation Erfordras	Går ej upp
36	Säkerhetsbälten	Kontrollerad	
37	Bagagerumsbelysning	Kontrollerad	
38	Verktyg och domkraft	Kontrollerad	



39	Batteri	Reparation Erfordras	Måste bytas enligt batteritest
40	Mekanism tanklucka	Kontrollerad	
41	Oljenivå sufletthydraulik	Finns Ej	
42	Reservflaska hydraul	Kontrollerad	
43	Bagagerumsmatta	Kontrollerad	
44	Kondition läderarbeten	Kontrollerad	
45	Kondition träpaneler	Kontrollerad	
46	Skador på lack o krom	Reparation Erfordras	Rostskador bakskärm höger, vinylen på tak släpper
47	Glas	Kontrollerad	
48	Reservhjul	Kontrollerad	Lågt tryck

Halv höjd på lyft

49	Framvagn	Reparation Erfordras	Bussningar övre inre båda sidor dåliga. Bussningar övre bakre dåliga. Kulbult nedre vänster fram och höger fram övre glapp
50	Bromsklossar	Kontrollerad	
51	Parkeringsbroms	Kontrollerad	
52	Däck	Kontrollerad	

Hel höjd på lyft

53	Styrinrättning	Reparation Erfordras	Glapp i knutarna
54	Motorfästen	Kontrollerad	
55	Bränsleläckage	Kontrollerad	
56	Hydraulrör och slangar	Kontrollerad	
57	Bränslefilter, rör, slangar	Kontrollerad	
58	Kardanaxel och kors	Kontrollerad	
59	Oljeläckage motor	Reparation Erfordras	Läckage bakkant motor, Läckage ventilkåpor
60	Oljeläckage växellåda	Kontrollerad	
61	Oljeläckage bakaxel	Kontrollerad	Fuktar
62	Drivaxlar och damasker	Kontrollerad	
63	Bakaxelupphängning	Kontrollerad	
64	Avgassystem	Kontrollerad	
65	Gasträck ackumulatorer	Kontrollerad	6 pumpningar krets 2, 16 pumpningar krets 1

Testkörning

66	Färd broms	Kontrollerad	
67	Parkeringsbroms	Reparation Erfordras	Tar långt ner
68	Styrning	Kontrollerad	
69	Motorprestanda	Kontrollerad	
70	Kraftöverföring	Kontrollerad	
71	Kickdown	Reparation Erfordras	Fungerade ej under provkörning
72	Funktion instrument	Kontrollerad	
73	Farthållare	Välj ett objekt.	Ej kontrollerat
74	Klimatanläggning	Kontrollerad	High läge fungerar dåligt
75	Nivåreglering	Kontrollerad	